

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	475	Landratsamt Hof	1700/4.1-504
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	475	Landratsamt Hof	1700/4.1-504
Betreiber	[Name]	Fa. Druckguss Hof GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	Aluminiumschmelz- und gießanlage		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Ferdinand-Porsche-Straße 11	95185	Gattendorf
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Aluminiumschmelz- und gießanlage		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	3.4.1/3.8.1		2.5.b

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	18.11.2019	angekündigt [J/N]	J
	Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X	
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]		X		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Bescheid v. 12.12.03; Anzeigen v. 29.11.06, 23.03.07, 12.08.11, 20.12.11	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

Wiederkehrende Emissionsmessungen noch nicht durchgeführt	Messungen durchführen	30.06.2020		
Orientierende Emissionsmessung Impeller noch nicht durchgeführt	Messungen durchführen	30.05.2020		
Überprüfung Abluftableitung erforderlich	Überprüfung durchführen	30.04.2020		

--	--	--	--	--

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL