

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	475	Landratsamt Hof	1700/4-403
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	475	Landratsamt Hof	1700/4-403
Betreiber	[Name]	Fa. Eisenwerk Martinlamitz GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	Eisengießerei		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Eisenwerk 2	95126	Schwarzenbach/ Saale
	EMAS [J/N]	N	ISO 14001 ff (+) [J/N]	
Anlage	[Bez.]	Eisengießerei		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	3.7.1		2.4

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	12	
	Anlassüberwachung [J/N]	N	Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	25.10.2022		J	
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [J/N]	J			
	Schwerpunkte [J/N]	N			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		N			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J	Bescheide vom 15.06.04, 10.01.07, 23.04.09, 21.11.11, 24.02.2016; Anzeigen vom 14.06.16, 21.06.16, 18.07.16, 19.07.2018, 12.11.2020		
	Anforderungsliste [J/N]				
	Schwerpunktprogramm [J/N]				
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	N	Stilllegung [J/N] N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Überarbeitung Altsandkonzept	Vorlage Planunterlagen	01.06.2022		
Emissionsmessung nach Filtererneuerung fehlt noch	Emissionsmessung durchführen	01.04.2023		

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL