

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten					
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	475	Landratsamt Hof	1700/4-403	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	475	Landratsamt Hof	1700/4-403	
Betreiber	[Name]	Rehau AG + Co			
Standort	[Bezeichnung] [Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Regnitzlosauer Str. 1	95111	Rehau	
	EMAS [J/N]	N	ISO 14001 ff (+) [J/N]		
Anlage	[Bez.]	Anlage zur Behandlung von Oberflächen unter Verwendung von organischen Lösemitteln			
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	5.1.1.1	6.7		

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	12	
	Anlassüberwachung [J/N]	N	Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	28.10.2022	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang	umfassend [J/N]	J			
§§ 52 und 52a BImSchG	Schwerpunkte [J/N]	N			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		J			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J	Bescheide v.01.08.2006, 29.10.2010, 19.11.2013; Anzeige v. 15.12.2011, 19.08.2019, 22.01.2021, 31.03.2021		
	Anforderungsliste [J/N]				
	Schwerpunktprogramm [J/N]	N			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	N	Stilllegung [J/N]
					N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen					
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...		
			durch (Organisation)	am	

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL