Überwachungsbericht für E-Anlagen[1]

Stammdaten							
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	475	Landratsamt Hof		1700/4-403		
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	475	Landratsamt Hof		1700/4-403		
Betreiber	[Name]	Fa. Südleder GmbH & Co. KG					
Standort	[Bezeichnung]						
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Katharinenhöhe 3		95111	Rehau		
	EMAS [J/N]	N	**ISO 14001 ff (+)** [J/N]				
Anlage	[Bez.]	Anlage zur biologischen Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen					
	[4.BImSchV][2], [IE-RL][2]	8.6.2.1			5.3 b) i)		

Überwachung							
Grund (ggf. Anm.)	**Regelüberwachung** [J/N]	J	**Turnus** [Monate]	36			
	Anlassüberwachung [J/N]	N	**Art des Anlasses:**				
Termin (ggf. Anm.)	**Datum** [tt.mm.jj]	20.11.2025	**angekündigt** [J/N]	J			
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	**umfassend** [J/N]	J					
	Schwerpunkte [J/N]	N					
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		N					
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	**Bescheid(e), Anzeige(n)** [J/N]	J	Bescheide v. 21.12.2010, 30.07.2012, 13.03.2013, 05.11.2013				
	Anforderungsliste [J/N]						
	Schwerpunktprogramm [J/N]	N					
Ergebnis	**Mängel** [J/N]	N	**Anordnung** [J/N]	N	**Stilllegung** [J/N]	N	

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	**Maßnahme**	**gesetzter Termin**	**Behebung / Überprüfung erfolgt ...**	
			durch (Organisation)	**am**

[1]Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

[2]Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL